

TUSON[®]



(SK) TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ
130073

NÁVOD NA POUŽITIE



**Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto zariadením.
Dodržujte pokyny na použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká s prevádzkou zariadenia.
Návod starostlivo uchovajte pre budúce použitie.**

SPÔSOB POUŽITIA

Touto pištoľou je možné bezpečne a spoľahlivo vykonávať napr. tieto pracovné činnosti: odstraňovanie farieb a lakov, vysušanie, tvarovanie, zváranie PVC, zmršťovanie, letovanie atď. Pri rešpektovaní nižšie uvedených pokynov na používanie môžete s týmto prístrojom pracovať spokojne a dlho.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Pripojenie k el. sieti	230 V, 50 Hz	
Stupeň	I	II
Výkon	1 000 W	2 000 W
Množstvo vzduchu	300 l/min	500 l/min
Teplota	350 °C	600 °C
Trieda ochrany bez pripojenia ochranného vodiča.	II	
Tepelná ochrana	ANO	

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento „Návod na použitie“ udržiavajte v dobrom stave a nechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opätovne zoznámiť. Pokiaľ výrobok komukoľvek požičiate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie .

POZOR: Pri použití elektrického náradia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru, úderu elektrickým prúdom a zraneniu. Prečítajte si tento návod, než začnete výrobok používať.



Nebezpečenstvo



Používajte uchovávajte mimo dosahu detí



Nebezpečenstvo horúca plocha



Čítajte návod



Používajte ochranu dýchacích ciest



Ochrana II. triedy



Používajte ochranu očí



Elektroodpad likvidujte na mieste určených



Používajte ochranné rukavice



Výrobok spĺňa platné európske smernice

PRACOVNÉ PROSTREDIE

- Uchovávajte pracovný priestor v čistote. Neporiadok na pracovisku a pracovnom stole býva príčinou zranení.
- Nevystavujte prístroj dažďu a neponárajte ho do vody.
- Nepoužívajte prístroj na vlhkých alebo mokrych miestach.
- Majte pracovný priestor dobre osvetlený.
- Neuchovávajte a nepoužívajte produkt v dosahu detí.
- Nepoužívajte náradie v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Prístroj nemá byť namierený dlhšiu dobu na jedno a to isté miesto.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Chráňte sa pred úderom elektrickým prúdom.

- Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubia, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, masťou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte elektrický nástroj, ktorého vypínač je defektný. Elektrický nástroj, ktorý nie je možné zapínať a vypínať, je nebezpečný a musí byť opravený.

BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Udržujte mimo dosahu iných osôb.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať prístroj bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby prístroj obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavenej osoby a ani Vy sami tak nerobte.
- Nedovoľte iným osobám, obzvlášť deťom, aby zasahovali do práce, dotýkali sa náradia alebo predlžovacej šnúry, a zabráňte im v prístupe k pracovnému priestoru.
- Nepoužívané náradie dobre uložte. Pokiaľ náradie nie je používané, musí byť uložené na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Používajte správny odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dlhé vlasy zakryte ochrannou pokrývkou hlavy.
- Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí!
- Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.

- Pokiaľ pri práci vzniká prach, používajte tvárové alebo protiprachové masky. Ak máte k dispozícii zariadenie na pripojenie odsávača a zberača prachu, zaistite ich správne pripojenie a používanie.
- Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- Pred každým použitím je nutné prístroj skontrolovať, či nedošlo k ich poškodeniu.
- Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržiajte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
- Prístroj pracuje bezpečnejšie a lepšie v uvedenej oblasti výkonu, preto ho nepreťažujte a nepoužívajte slabé prístroje pri vysokom zaťažení.
- Pri spracovaní plastov, lakov a obdobných materiálov môže dochádzať k vzniku jedovatých plynov. Venujte pozornosť nebezpečenstvu vznietenia a vzniku požiarov.
- V záujme vlastnej bezpečnosti používajte iba príslušenstvo a prídavné zariadenia určené na prácu s teplovzdušnými pištoľami.

Upozornenie:

Aby ste zabránili nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte nástroj dažďu alebo zvýšenej vlhkosti. Tento nástroj pracuje s napätím nebezpečným životu. Nikdy nezasahujte do vnútorných častí nástroja a všetky opravy zverte kvalifikovanému servisu.

OBSLUHA A PREVÁDZKA

Prístroj sa zapína a vypína prepínačom výkonových stupňov:

0	vypnuté	-	-	-
I	50% výkon	1000 W	300 l/m	350 °C
II	100% výkon	2000 W	500 l/m	600 °C

Nízka teplota (poloha spínača I). Vhodné na použitie tam, kde pracovná plocha alebo okolie nesmie byť príliš horúce (napr. ohýbanie plastu teplom zmrštiteľný plast).

Vysoká teplota (poloha spínača II). Vhodné pre rýchlejšie zahriatie pracovnej plochy, kde môžete pištoľ ovládať aj na väčšiu vzdialenosť (napr. zváranie plastov, odstraňovanie náterov, rozmrazovanie rúrok, odstraňovanie dielcov vinylovej podlahy, spájkovanie, zapalovanie grilov).

Uvedenie do prevádzky

Pred zapojením prístroja do hlavnej siete sa uistite, že napätie zásuvky zodpovedá odporúčanému napätiu uvedenom na štítku s technickým popisom. Predlžovacie šnúry musia mať prierez vodiča min. 2x1,0 mm².

Zapínanie:

Nastavte prepínač na I alebo II, podľa aplikácie.

Vypínanie:

Nastavte prepínač na 0.

Všeobecné informácie:

Dodržiujte vzdialenosť od ohrievaného objektu riadiacu sa podľa materiálu a zamýšľaného druhu opracovania. Pokiaľ ide o množstvo vzduchu a teplotu, tak vždy najskôr vykonajte test. Pomocou zasúvateľných trysiek, ktoré sú v predaji (v obchodných sieťach po celom území Európy – štandardizovaný rozmer trysiek), je možné horúci vzduch bodovo alebo plošne regulovať. Pri výmene trysiek sa uistite o ich vychladnutí po použití pištole. Ak budete teplovzdušnú pištoľ používať ako stabilný prístroj, zaistite bezpečnú polohu bez nebezpečenstva sklzu a čistý podklad.

Prístroj je vybavený ochranou proti prehriatiu.

Po použití prístroj nechajte úplne vychladnúť. Pištoľ musí byť postavená ofukovacou tryskou smerom nahor a chladnúť. Minimálna doba pre vychladnutie prístroja je 20 min (záleží na teplote okolitého prostredia). Ak je prístroj používaný dlhšiu dobu pri maximálnej teplote, mala by byť táto teplota pred vypnutím prístroja znížená. Predĺži sa tým životnosť vykurovacieho telesa.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU / OBALU

Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odneste ho na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor a pod.). Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, počas ktorej je výrobok v opravě). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie.

Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (viď opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku.


Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
 2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným ako určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.
- Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nebalosťou pri používaní, alebo pokiaľ vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámca príslušného návodu na použitie.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné a mimozáručné opravy a servis tohto výrobku
vykonáva dovozca:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií
a záručných aj mimo záručných opráv:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny
Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie

ES PREHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označenie a názov výrobku: 130073, TUSON - Teplovzdušná pištoľ 2,0 kW (HZ-HG10-E202)

Výrobok je v zhode s uvedenými smernicami a nariadeniami Európskej únie:

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/35/EU

(EU) 2015/863

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledujúce normy:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 62233:2008

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:

Intertek Testing Services Ltd., Shanghai na základe certifikátu číslo 231100508SHA-V1, 231100507SHA-V1 a 220400177SHA-001.

Posledné dve číslice roka, v ktorom elektrické zariadenie získalo označenie CE: 23, 22

Toto prehlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, poprípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

Toto prehlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Osoba poverená za kompletáciu technickej dokumentácie Ing. Roman Prokop, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha – 8 Libeň.

V prípade akejkolvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť

Dátum a miesto vydania: V Českých Budějovicích dňa 13.11.2024

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Predseda predstavenstva