

# NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

## ŘEZNÝ KOTOUČ / REZNÝ KOTUČ

SH115 • SH125 • SH150 • SH230

CZ

SK

Pečlivě si prosím přečtete tento návod a seznamte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

Starostlivo si prosím přečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávejte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s používaním tohoto výrobku.

### POUŽITÍ

Tento řezný kotouč je určen pro řezání a frézování dřeva.

### POUŽITIE

Tento rezný kotúč je určený na rezanie a frézovanie dreva.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Kotouče nejsou určeny pro řezání dřeva s hřebíky!
- Před používáním kotouče proveďte vizuální kontrolu, zda není jakýmkoliv způsobem poškozen – poškozené, prasklé, chybně upevněné nebo nesprávně používané kotouče mohou být velmi nebezpečné.
- Před zapojením přístroje do sítě se ujistěte, že je vypnut hlavní spínač.
- Při práci vždy používejte ochranné pomůcky (ochranný štít, pracovní rukavice, ochranný oděv, atd.) Dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte v blízkosti lidí, kteří nemají ochranné pomůcky.
- Při práci vždy držte přístroj oběma rukama.
- Opracovávaný kus musí být pevně uchycen ve svěráku nebo jinak zajištěn.
- Před další manipulací s opracovávaným materiálem se ujistěte, že se již kotouč netočí a je zcela zastaven.
- Kotouč udržujte ostrý, nepoužívejte tupý kotouč.
- Dodržujte předepsanou dobu řezání (20 vteřin) a následné ochlazení (60 vteřin).

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Kotúče nie sú určené pre rezanie dreva s kľincami!
- Pred používaním kotúča vykonajte vizuálnu kontrolu, či nie je akýmkoľvek spôsobom poškodený – poškodené, prasknuté, chybné upevněné alebo nesprávne používané kotúče môžu byť veľmi nebezpečné.
- Pred zapojením prístroja do siete sa uistite, že je vypnutý hlavný vypínač.
- Pri práci vždy používajte ochranné pomôcky (ochranný štít, pracovné rukavice, ochranný odev, atď.) dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nepoužívajte v blízkosti ľudí, ktorí nemajú ochranné pomôcky.
- Pri práci vždy držte prístroj oboma rukami.
- Opracovávaný kus musí byť pevne uchycený vo zveráku alebo inak zaistený.
- Pred ďalšou manipuláciou s opracovávaným materiálom sa uistite, že sa už kotúč netočí a je úplne zastavený.
- Kotúč udržujte ostrý, nepoužívajte tupý kotúč.
- Dodržujte prepísanú dobu rezania (20 sekúnd) a následného ochladenia (60 sekúnd).

Vyrobena pro PHT a.s. • [www.magg.cz](http://www.magg.cz)

Vyrobéné pre PHT a.s. • [www.magg.cz](http://www.magg.cz)

